Seat No.:	E 1 N -
Seat INO:	Enrolment No.
Jean 110	Linonicit 110.

## GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER - V• EXAMINATION - SUMMER 2016

Subject Code: 3355205 Date:23/05/2016

**Subject Name: Quality Control** 

Time: 02:30 PM to 05:00 PM Total Marks: 70

## **Instructions:**

- 1. Attempt all questions.
- 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
- 3. Figures to the right indicate full marks.
- 4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
- 5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
- 6. English version is authentic.

Q.1	(a)	Explain Quality control and Quality assurance.	07
પ્રશ્ન. ૧	અ	ગુણવતા નિયંત્રણ અને ગુણવતા ખાતરી વર્ણવો.	೦೨
	(b)	What is plasticity? How we can determine water of plasticity of clay.	07
	બ	ચીકાસ્તા એટલે શું? માટીમા પાણીની ચીકાસ્તા માપવાની પધ્ધતિ લખો.	೦೨
Q.2	(a)	Describe method of sieve analysis.	07
પ્રશ્ન. ર	અ	સીવ એનાલીસિસ પધ્ધતિ સમજાવો.	೦೨
	(b)	Explain Drying Shrinkage and Firing shrinkage.	07
	બ	સુકવણી સંકોયન અને પકવણી સંકોયન સમજાવો.	0.9
		OR	
	(b)	Write the effect of soluble salts on ceramic products.	07
	બ	સિરામિક ઉત્પાદ ઉપર સોલ્યુબલ સાલ્ટનુ પ્રભાવ લખો.	0.9
Q.3	(a)	Describe the method of finding viscosity of glaze.	07
પ્રશ્ન. 3	અ	ગ્લેજની વિસ્કોસીટી માપન પધ્ધતિ સમજાવો.	೦೨
	(b)	Describe the method of finding modulus of rupture.	07
	બ	મોડુલસ ઓફ ૨૫ચ૨ માપવાની પધ્ધતિ વર્ણવો.	೦೨
		OR	
Q.3	(a)	Write short note on green strength and rate of casting.	07
પ્રશ્ન. 3	અ	કાચી મજુબુતાઇ અને રેટ ઓફ કાસ્ટિંગ ઉપર ટૂંકનોધ લખો.	0.9
	(b)	Explain different steps to control porosity of refractory.	07
	બ	ઉષ્માસહની છિદ્રાળુતા કાબુમાં લેવાના જુદા જુદા પગલાઓ સમજાવો.	೦೨
Q.4	(a)	Describe the method of determination of compressive strength of ceramic product.	07
પ્રશ્ન. ૪	અ	સિરામિક ઉત્પાદની કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેંથ માપવાની પધ્ધતિ વર્ણવો.	09
	(b)	Describe the method of finding Thermal shock resistance of article.	07
	બ	આર્ટિકલની તાપમાનની વધ ઘટ સમચે ટકી રફેવાની ક્ષમતા નક્કી કરવાની	09
		પધ્ધતિ વર્ણવો	
		OR	

Q.4	(a)	Explain cause and remedies of crazing defect.	07
પ્રશ્ન. ૪	અ	'ક્રેજિંગ ખામી' થવાનાં કારણ અને ઉપાય લખો.	೦೨
	(b)	Explain application of computer in Quality Control.	07
	બ	ગુણવતા સુધારણામા કોમ્પયુટરની ઉપયોગિતા સમજાવો.	೦೨
Q.5	(a)	Explain the method of determining water absorption of ceramic materials.	07
પ્રશ્ન. પ	અ	સિરામિકના મેટિરિયલમાં "વાટર અબ્જોર્પસન " પરીક્ષણ પ્રક્રિયા સમજાવો.	೦೨
	(b)	Explain the process of slip casting of white ware bodies.	07
	બ	વ્હાઇટવેર બોડી માટેની સ્લીપ કાસ્ટીંગ પધ્ધતિ વર્ણવો.	೦೨
		OR	
Q.5	(a)	Describe testing of electro mechanical strength in ceramic.	07
પ્રશ્ન. પ	અ	સિરામિકમા ઇલેક્ટ્રો મેકેનિકલ સ્ટ્રેંગ્થ પરીક્ષણ પધ્ધતિ સમજાવો.	0.9
	(b)	Write short note on dielectric constant.	07
	બ	ડાઇ ઈલેક્ટ્રીક ક્રોંસ્ટેંટ ઉપર ટૂંકનોધ લખો.	೦೨

\*\*\*\*\*